


Процедура электромуфтовой сварки


1 Ровно отрезать концы свариваемой трубы и вставить до конца в фитинг для сварки, отметить предел вставки на трубе.



2 Перед сваркой очистить поверхность свариваемой трубы, соскоблить и удалить поверхностное окисление.




3 Вынуть фитинги для сварки из упаковки, очистить поверхности, которые будут соединены электрофузионной сваркой с помощью промышленного спирта. Во время очистки свариваемых поверхностей трубы и фитингов следует избегать контакта с руками.



4 Затем вставить фитинг для сварки до указанного на трубе места до упора в фитинге.



5 Необходимо проверить, что он ровно сидит на трубах для электрофузионной сварки, закреплен и концы направлены вверх. Муфты сварочного аппарата поместить на свариваемые края фитинга и подготовить к сварке.



6 Когда на аппарате загорается сигнал о готовности к сварке, перед началом сварки считывается штрихкод или вводятся вручную параметры сварки. Обычно на экране сварочного аппарата отображается время сварки и напряжение; процесс сварки завершается автоматически, появляется сигнал о завершении.